

Обзорная информация

В данном разделе представлена следующая продукция:

- быстроразъемные соединения,
- резьбовые соединения (с накидной гайкой),
- неразъемные (ниппельные) соединения,
- специальные соединения
(коррозионностойкие, огнестойкие, вращающиеся, самозапирающиеся и др.),
- многоканальные соединения,
в том числе вращающиеся,
- трубы общего назначения
(нейлоновые, полиуретановые),
- специальные трубы
(витые, многоканальные, искрозащищенные, химически стойкие),
- инструменты для монтажа трубок и соединений.

Соединения и трубы являются важными элементами, от которых в значительной степени зависит эффективность пневмосистемы. На современном производстве потери сжатого воздуха, связанные с негерметичностью соединений, достигают 30%. Затраты энергии на производство сжатого воздуха составляют 15-20% от общего энергопотребления машиностроительного предприятия. Таким образом, 5-6% процентов энергии, потребляемой предприятием, затрачивается на производство воздуха, не совершающего никакой работы. Качественные трубы и соединения в пневмосистемах - это огромный резерв энергосбережения.

Наибольшее распространение в современных пневмосисте-

мах получили быстроразъемные соединения.

Для них характерно следующее:

- Кратчайшее время монтажа и демонтажа трубок,
- Возможностьстыковки с трубками из нейлона, мягкого нейлона, полиуретана и др.
- Малое усилие, требуемое для присоединения, и высокое удерживающее усилие,
- Широкий диапазон давлений от вакуума до 9.9 бар,
- Широкий выбор форм фитингов,
- Наличие монтажного отверстия на тройниках, уголках и разветвителях,
- Возможность сборки соединений в блоки с использованием монтажных отверстий в модулях,
- Тефлоновое уплотнительное покрытие на резьбе, что освобождает от необходимости намотки уплотнительной ленты или нанесения герметика,
- Большое количество специальных исполнений.

Механизм быстроразъемных соединений успешно применен в многоканальных разъемах, благодаря которым пневмосистему можно легко разобрать на отдельные узлы и агрегаты (например, для транспортирования или ремонта), а затем так же легко и безошибочно собрать.


Резьбовые соединения с накидной гайкой дают возможность присоединения металлических (из мягкой меди) трубок. Вместе с тем они могут успешно использоваться для монтажа трубок из нейлона, в том числе мягкого, и полиуретана.

Схема, приведенная ниже, позволяет лучше ориентироваться среди многообразных вариантов соединений и максимально быстро найти требуемое исполнение.

Резьбовые соединения / трубы


СОЕДИНЕНИЯ

Ниппельные миниатюрные




Для неразъемных присоединений малых трубок (от 3.2 до 6 мм). Простая конструкция, высокая надежность.

Быстроразъемные



Для присоединения трубок диаметром от 4 до 16 мм. Простой и быстрый монтаж. Высокое удерживающее усилие. Широкий выбор форм. Возможность поворота на 360°

Резьбовые (с накидной гайкой)



Разъемные соединения для трубок диаметром от 4 до 12 мм, в том числе металлических. Широкий выбор форм. Высокая надежность.

Многоканальные



Для соединений с пневмопультами, подключения блоков. Сокращают время монтажа. Повышают ремонтопригодность.

Общего назначения M



Коррозионно-стойкие MS



Общего назначения KQ2, KQB



Миниатюрные KJ



С универсальной резьбой KQ-UNI



С центрирующей втулкой KF



Само-центрирующиеся H, DL, L, LL



Химически стойкие LQ1, LQ2, LQ3



Коллекторы KM



Разъемы Круглые DM, DMK



Прямоугольные KDM



Вращающиеся MQR



Специальные

Коррозионно-стойкие KG, KQG, KFG



Искрозащищенные KR



Самозапирающиеся KC, KK, KKH, KKA



Вращающиеся KS, KX



Монтаж, наладка и эксплуатация пневмосистем

Общие требования техники безопасности

Никогда не направляйте сжатый воздух на человека.

Пневмопроводы, трубы и другое пневмооборудование никогда не должны блокироваться рукой.

Перед подключением пневматических устройств к сети сжатого воздуха необходимо провести проверку на безопасность крепления резьбовых соединений, трубопроводов и электрических подводов.

Работы по монтажу или демонтажу пневмотрубопроводов не должны производиться под давлением.

Подача сжатого воздуха и электричества должны быть прекращены перед демонтажем, наладочными работами и техническим обслуживанием.

Значения давления, температуры и нагрузки не должны выходить за максимально допустимые пределы.

Для этого следует учитывать данные изготовителя, указанные в соответствующих каталогах, а также дополнительные предписываемые ограничения по применению.

Трубопроводы и разъемные соединения

Перед монтажом трубопровода убедитесь в его целостности и соответствии предъявляемым требованиям. В условиях эксплуатации, исключающих накопление статического электричества (например, полупроводниковое производство), используются антистатические фитинги серии KA и антистатические трубы серии TA.

При монтаже резьбовых фитингов, работающих в условиях возвратно-колебательного или вращательного движения, необходимо удерживать от вращения подводящий трубопровод, чтобы предотвратить его разрушение. В таких случаях рекомендуется использовать поворотные быстроразъемные фитинги серии KS или KX.

Монтируя пневмосхему, следует выдерживать минимально допустимый радиус изгиба трубопровода, чтобы он не схлопывался и не уменьшал площадь своего проходного сечения.

При монтаже трубок в быстроразъемных соединениях предварительно формируют срез трубы, поверхность которого должна быть не повреждена и перпендикулярна оси трубы. Для этого рекомендуется использовать специальный режущий инструмент SMC серии ТК-3. Не рекомендуется использовать кусачки, щипцы, плоскогубцы или ножницы для этих целей, так как они не обеспечивают ровную и плоскую поверхность среза. Далее трубку вводят в отверстие фитинга до упора и проверяют надежность соединения, легко потянув за трубку. При демонтаже равномерным усилием вдавливается нажимная втулка и удерживается в нажатом состоянии. Затем вытягивают трубку. Если нажимная втулка не удерживается в нажатом состоянии или недостаточно нажата, трубка не может быть вытянута. При повторном применении трубы необходимо обрезать поврежденные концы.

При использовании трубок других компаний с фитингами SMC допустимые отклонения размеров внешнего диаметра составляют:

- для нейлоновых трубок – ± 0.1 мм
- для трубок из мягкого нейлона – ± 0.1 мм
- для полиуретановых трубок – ± 0.15 мм и ± 0.2 мм.

Если отклонения размеров будут превышать указанные, то трубы использовать не рекомендуется, так как это может привести к утечкам воздуха или трубы не вставятся в фитинги.

Не прикладывайте момент затяжки на других участках, поскольку это может привести к повреждению изделия. Поверните корпус вручную для его позиционирования после установки.

Соответствующие моменты затяжки приведены в таблице. В обычных условиях следует сделать 2-3 оборота, вращая соединение сначала рукой, а затем инструментом. Будьте внимательны, чтобы не повредить изделие излишним усилием затяжки.

Рекомендуемые моменты затяжки (Нм) соединений

При соединительная резьба	M5	1/8	1/4	3/8	1/2
Момент затяжки (Нм)	1.5 ~ 2	7 ~ 9	12 ~ 14	22 ~ 24	28 ~ 30

Для удаления пыли, грязи, посторонних частиц необходимо перед началом монтажа продуть сжатым воздухом подсоединяемые к соединениям трубопроводы.

Следует избегать попадания в пневмосистему уплотнительного материала после монтажа соединений.



Для получения герметичного соединения необходимо уплотнить наружную резьбу трубопровода тefлоновой лентой, отступив от конца резьбы 1,5-2 витка. Направление намотки тefлоновой ленты должно быть противоположным направлению закручивания подсоединяемого трубопровода.

Для уменьшения вероятности повреждения пневматические компоненты целесообразно извлекать из упаковки непосредственно перед началом монтажных работ.

Трубопроводы

При использовании трубы из нейлона или полиуретана, необходимо учитывать максимально допустимое рабочее давление трубы, а также уменьшение этой величины от температуры рабочей и окружающей среды.